

## تقرير الفحص - ديناباك CA250

الرقم التسلسلي: ٤٩٧١٤٠٧ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١١٥١٩

### الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
نعم	صمام عدم رجوع هيدروليكي لليوم
لا يوجد	نظام البوم قابل للتعديل
لا يوجد	نظام التشحيم التلقائي
نعم	صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع
لا يوجد	DPF نظام حماية البيئة
نعم	توصيلات هيدروليكية للمطرقة
لا يوجد	خطوط هيدروليكية للربط
لا يوجد	نظام البيئة AddBlue
لا يوجد	صفائح التثبيت
نعم	زمور

### مقصورة القيادة

جيد	المقعد ومساند الذراع
جيد	باب الكابينة والأغطية
جيد	المفاتيح والمقود
لا يوجد مرايا	النوافذ والمرايا
جيد	الشاشة والمؤشرات
جيد	أضواء اجهزة القياس والتحذير
جيد	المرشحات والماسحات
جيد	تكييف الهواء\سخان
جيد	سجادة ارضية
جيد	هيكل الكبينة
جيد	النظام الكهربائي

### المحرك

الالكتروني	نظام الحقن
SAA6D125E-5	طراز المحرك
جيد	حالة نظام التبريد



حالة الزيت	جيد
سائل التبريد	جيد، الماء العادي
العام وكاتم الصوت	جيد
الفلاتر والسيور	جيد
الدخان	طبيعي
النفخ الداخلي	طبيعي
الممانعات والتسريبات	جيد

## الفحص البصري الخارجي

الهيكل وجسم المعدة	جيد
إغطية وصفائح	جيد
غطاء المحرك	جيد
أبواب جانبية	جيد
سلام ومماسك الايدي	جيد
البوم	جيد
حالة المصدات والممشى	جيد
الذراع	جيد
الأضواء	لايوجد
البطاريات	جيد
حالة الاغطية الداخلية للكابينة	جيد
طلاء خارجي	جيد، معاد طلائه

## نظام الهيدروليك

تسريبات هيدروليكية	جيد
إسطوانة البوم	جيد
مجموعة المضخة والصمامات	جيد
إسطوانة السطل	جيد
إسطوانة الذراع	جيد
محرك الدوران	جيد

## اختبار وظيفي محدود

دبابيس البوم	جيد
اختبار الرفع اللذاتي للحفار	جيد
دبوس الذراع	جيد



# المعدات والآليات | تقويم المزادات

صوت مضخة الهيدروليك	جيد
دبوس السطل	جيد
محور الدوران	جيد
اختبار الدوران والكبح	جيد
عزم الدفع	جيد

## الأدوات

نوع الاداة	سطل حفر
المقاس	mm العرض 1500, الارتفاع 1200, العمق 90
حالة الاداة	جيد
حالة القارنة	جيد
نوع الاداة الثانية	لا يوجد
قياس	لا يوجد
الحالة	لا يوجد

## الهيكل السفلي العمر الافتراضي المتبقي مم%

المحامل	70%
صفائح الجنزير	80%
الايذر	80%
عرض الصفحة بال م م:	600mm
حجم الخطوة بال م م:	75mm
بكرات الجنزير العلوية	70%
بكرات الجنزير السفلية	70%
مفاصل الجنزير	70%
أسنان الترس	70%

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

