

تقرير الفحص - ديناباك CA250

الرقم التسلسلي: ٤٩٧١٤٠٧ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١٢٦٧٤

الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
نعم	صمام عدم رجوع هيدروليكي لليوم
لا يوجد	نظام اليوم قابل للتعديل
لا يوجد	نظام التشحيم التلقائي
نعم	صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع
لا يوجد	DPF نظام حماية البيئة
نعم	توصيلات هيدروليكية للمطرقة
لا يوجد	خطوط هيدروليكية للربط
لا يوجد	نظام البيئة AddBlue
لا يوجد	صفائح التثبيت
نعم	زمور

مقصورة القيادة

جيد	المقعد ومساند الذراع
جيد	باب الكابينة والأغطية
جيد	المفاتيح والمقود
لا يوجد مرايا	النوافذ والمرايا
جيد	الشاشة والمؤشرات
جيد	أضواء اجهزة القياس والتحذير
جيد	المرشات والماسحات
جيد	تكييف الهواء\سخان
جيد	سجادة ارضية
جيد	هيكل الكبينة
جيد	النظام الكهربائي

المحرك

الكثروني	نظام الحقن
SAA6D125E-5	طراز المحرك
جيد	حالة نظام التبريد



المعدات والآليات | تقويم المزادات

حالة الزيت	جيد
سائل التبريد	جيد، الماء العادي
العام وكاتم الصوت	جيد
الفلاتر والسيور	جيد
الدخان	طبيعي
النفخ الداخلي	طبيعي
الممانعات والتسريبات	جيد

الفحص البصري الخارجي

الهيكل وجسم المعدة	جيد
إغطية وصفائح	جيد
غطاء المحرك	جيد
أبواب جانبية	جيد
سلام ومماسك الايدي	جيد
البوم	جيد
حالة المصدات والممشى	جيد
الذراع	جيد
الأضواء	لا يوجد
البطاريات	جيد
حالة الاغطية الداخلية للكابينة	جيد
طلاء خارجي	جيد، معاد طلائه

نظام الهيدروليك

تسريبات هيدروليكية	جيد
إسطوانة البوم	جيد
مجموعة المضخة والصمامات	جيد
إسطوانة السطل	جيد
إسطوانة الذراع	جيد
محرك الدوران	جيد

اختبار وظيفي محدود

دبابيس البوم	جيد
اختبار الرفع الذاتي للحفار	جيد
دبوس الذراع	جيد



المعدات والآليات | تقويم المزادات

صوت مضخة الهيدروليك	جيد
دبوس السطل	جيد
محور الدوران	جيد
اختبار الدوران والكبح	جيد
عزم الدفع	جيد

الأدوات

نوع الاداة	سطل حفر
المقاس	mm العرض 1500, الارتفاع 1200, العمق 90
حالة الاداة	جيد
حالة القارنة	جيد
نوع الاداة الثانية	لا يوجد
قياس	لا يوجد
الحالة	لا يوجد

الهيكل السفلي العمر الافتراضي المتبقي مم %

المحامل	70%
صفائح الجنزير	80%
الايدلر	80%
عرض الصفيحة بال م م:	600mm
حجم الخطوة بال م م:	75mm
بكرات الجنزير العلوية	70%
بكرات الجنزير السفلية	70%
مفاصل الجنزير	70%
أسنان الترس	70%

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

