

## تقرير الفحص – 2016 دوسان 966H

الرقم التسلسلي: 1234567890123456 | ساعات: 05436 | الموقع: الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: 11204

### الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي لليوم
لا يوجد	نظام البوم قابل للتعديل
لا يوجد	نظام التشحيم التلقائي
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع
لا يوجد	DPF نظام حماية البيئة
نعم	توصيلات هيدروليكية للمطرقة
لا يوجد	خطوط هيدروليكية للربط
لا يوجد	نظام البيئة AddBlue
لا يوجد	صفائح التثبيت
لا يوجد	زمور
نعم	كاميرا خلفية
نعم	راديو
نعم	كتالوج الكتروني

### مقصورة القيادة

جيد	المقعد ومساند الذراع
جيد	باب الكابينة والأغطية
جيد	المفاتيح والمقود
جيد	النوافذ والمرايا
جيد	الشاشة والمؤشرات
جيد	أضواء اجهزة القياس والتحذير
جيد	المرشحات والماسحات
جيد	تكييف الهواء\سخان
جيد	سجادة ارضية
جيد	هيكل الكابينة
جيد	النظام الكهربائي



## المحرك

الكثروني	نظام الحقن
C7.1	طراز المحرك
جيد	حالة نظام التبريد
جيد	حالة الزيت
جيد، الماء العادي	سائل التبريد
جيد	الغادم وكاتم الصوت
جيد	الفلاتر والسيور
طبيعي	الدخان
طبيعي	النفخ الداخلي
جيد	الممانعات والتسريبات

## الفحص البصري الخارجي

جيد	الهيكل وجسم المعدة
جيد	اغطية وصفائح
جيد	غطاء المحرك
جيد، 1 طعج بسيط	أبواب جانبية
جيد	سلالم ومماسك الايدي
جيد	البوم
جيد	حالة المصدات والممشى
جيد	الذراع
جيد، 1 ضوء يعمل	الأضواء
جيد	البطاريات
جيد	حالة الاغطية الداخلية للكابينة
جيد	طلاء خارجي

## نظام الهيدروليك

جيد	تسريبات هيدروليكية
جيد	إسطوانة البوم
جيد	مجموعة المضخة والصمامات
جيد	إسطوانة السطل
جيد	إسطوانة الذراع
جيد	لحامات



## اختبار وظيفي محدود

دبابيس البوم	جيد
الرفع الذاتي	يعمل ، ضعيف قليلا
دبوس الذراع	جيد
صوت مضخة الهيدروليك	جيد
دبوس السطل	جيد
محور الدوران	جيد
اختبار الدوران والكبح	جيد
قوة الدفع	جيد

## الأدوات

نوع الاداة	سطل
المقاس	العرض 540, الارتفاع 1100, العمق 750 مم
حالة الاداة	جيد
حالة القارنة	جيد
نوع الاداة الثانية	لا يعمل
قياس	لا يعمل
الحالة	لا يعمل

## الهيكل السفلي العمر الافتراضي المتبقي مم%

المحامل	80%
صفائح الجنزير	80%
الايذر	80%
عرض الصفيحة بال م م:	600
حجم الخطوة بال م م:	75
بكرات الجنزير العلوية	80%
بكرات الجنزير العلوية	80%
مفصلات الجنزير	80%
أسنان الترس	80%

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

