

تقرير الفحص – 2016 دووسان 966H

الرقم التسلسلي: ABCD123457890123456 | ساعات: ٥٤٣٦ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١١٨١٧

الميزات الرئيسية والحالة

غير متوفر	ملصق شهادة السلامة
نعم	المحراث (ريبر)
نعم	صمام التحكم في المحراث
غير متوفر	مسارات ذات ضغط أرضي منخفض
غير متوفر	دليل التشغيل
غير متوفر	ملصق الامتثال للانبعاثات
غير متوفر	نظام التحكم في مستوى الأرض
غير متوفر	دليل قطع غيار المعدات
غير متوفر	نظام CAT الأول
نعم	راديو
نعم	زمور

تفاصيل مقصورة المشغل

جيد	دعم المقعد والذراع
جيد	أبواب وأغطية الكابينة
جيد	أدوات التحكم، الأذرع
جيد	النوافذ والمرايا
جيد	شاشة لوحة القيادة، العدادات
جيد	رسالة إنذار تحذيرية
جيد	مرش، ماسحات
لا يبرد	نظام تكييف الهواء والتدفئة
جيد، مقطوع	غطاء أرضية الكابينة
جيد	هيكل الكابينة، الحماية
جيد	النظام الكهربائي

المحرك والأداء

إلكتروني	نوع حقن الوقود
c15	طراز المحرك



المعدات والآليات | تقويم المزادات

جيد	نظام تبريد المحرك
جيد	فحص زيت المحرك
طبيعي	النفخ الداخلي
جيد	نظام العادم وكاتم الصوت
جيد	الأحزمة وفلاتر الهواء/الزيت
طبيعي	دخان
حسناً، ماء عادي	سائل التبريد
جيد	تسرب السوائل

الحالة الخارجية والفحص البصري

جيد	إطار الدفع والمحاور
جيد	الأبواب والأغطية والشبكات
جيد	سلام ومقابض للوصول
جيد	حالة الطلاء الخارجي
جيد	محاور وبطانات الشفرات
جيد	ألواح حماية أسفل الهيكل
جيد	حالة محرك الجنزير
جيد	حالة خزان الوقود والسقف وغطاء المحرك
جيد، الأضواء تحتاج توصيل الاسلاك	فحص الأضواء والبطارية
جيد	عمود محور ذراع الدفع
جيد	دبابيس وجلبات وصلة الإمالة

النظام الهيدروليكي

جيد	تسربات هيدروليكية
جيد	اسطوانات الرفع الهيدروليكية
جيد	اسطوانات الريبر الهيدروليكية
جيد	اسطوانة هيدروليكية للإمالة
غير متوفر	اسطوانة هيدروليكية زاوية
جيد	أسطوانات زاوية الريبر الهيدروليكية

اختبار وظيفي محدود وتشغيل

جيد، فضفاض قليلا	دبابيس إطار الدفع
جيد، فضفاض قليلا	دبابيس الشفرة
جيد	دبابيس تمزيق



المعدات والآليات | تقويم المزادات

لا يوجد	حالة العمود المعادل
جيد	اختبار الرفع الذاتي للجرافة
جيد	اختبار وظيفة التوجيه
جيد	اختبار إمالة ورفع الشفرة
جيد، فضفاض قليلا	دبابيس محور الهيكل السفلي
جيد	اختبار نقل الحركة
جيد	اختبار نظام الفرامل
جيد	اختبار محول عزم الدوران
جيد	اختبار النظام الكهربائي

فحص الشفرة

جيد	حالة قاعدة الشفرة
جيد	حالة فاصل الأحجار
جيد	حالة مقدمة الشفرة
جيد	حالة حافة النصل

فحص الهيكل السفلي

-	حالة الجانب الأيمن من الهيكل السفلي
75%	جلبات الهيكل السفلي
80%	أحذية جنزير الهيكل السفلي
80%	حالة الايدلر الأمامي
70%	حالة الايدلر الخلفي
لا يوجد	حالة بكرة النقل العلوية
80%	حالة وصلات المسار
70%	حالة الترس
60%	حالة البكرات السفلية
70%	حالة المدفع الشداد
-	حالة الجانب الأيسر من الهيكل السفلي
75%	جلبات الهيكل السفلي
80%	أحذية الهيكل السفلي
80%	حالة الايدلر الأمامي
80%	حالة الايدلر الخلفي
N/A	حالة بكرة النقل العلوية
80%	حالة وصلات المسار



المعدات والآليات | تقويم المزادات

70%
واحدة تحتاج تغيير 60%
70%
W560 / L240 /Grouser height 45 mm

حالة الترس
حالة البكرات السفلية
حالة المدفع الشداد
قياس حذاء المسار

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

