

# المعدات و الاليات | تقويم المزادات

## تقرير الفحص - 2022 كاتربيلر H966

ساعات: ١٢٠٥٠٠ | الموقع: دبي، آيسلندا | رقم التعرف: ٣٦٨٤٨١

### الميزات الرئيسية والحالات

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للبوم
لا يوجد	نظام البوم قابل للتعديل
لا يوجد	نظام التشحيم التلقائي
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع
لا يوجد	DPF نظام حماية البيئة
لا يوجد	توصيات هيدروليكيه للمطرقة
لا يوجد	خطوط هيدروليكيه للربط
لا يوجد	AddBlue نظام البيئة
لا يوجد	صفائح التثبيت
لا يوجد	زمور

### مقدمة القيادة

جيد	المقدع ومساند الذراع
جيد, القفل بحاجة صيانة	باب الكابينة والأغطية
جيد, التحكم بعدد دورات المحرك لا يعمل	المفاتيح والمفود
جيد, لا يوجد مرايا	النوافذ والمرايا
جيد	الشاشة والمؤشرات
رسالة تحقق من المحرك	أضواء اجهزة القياس والتحذير
لا يوجد	المرشات والماسحات
لا يعمل	تكيف الهواء/اسخان
جيد	سجاده ارضية
جيد , بعض الصدأ	هيكل الكابينة
بحاجة القليل من الصيانة	النظام الكهربائي

### المحرك

الكتروني	نظام الحقن
Cummins sce661ejdara	طراز المحرك
جيد	حالة نظام التبريد



# المعدات و الاليات | تقويم المزادات

جيد	حالة الزيت
جيد, مياه عادية	سائل التبريد
جيد	العادم و كاتم الصوت
جيد	الفلاتر والسيور
طبيعي	الدخان
طبيعي	النفخ الداخلي
جيد	الممانعات والتسريريات

## الفحص البصري الخارجي

جيد, قواعد الايدلر ملحومة	الهيكل وجسم المعدة
ثلاث اغطية مفقودة	اغطية وصفائح
جيد	غطاء المحرك
جيد	أبواب جانبية
جيد	سلالم وممسك الايدي
جيد, ملحوم	البوم
جيد	حالة المصدات والممشى
جيد, ملحوم	الذراع
يعلم 3 بحاجة لمبه 2	الأضواء
جيد	البطاريات
جيد, بعض الاغطية مفقودة	حالة الاغطية الداخلية للكابينة
جيد, معاد طلائها	طلاء خارجي

## نظام الهيدروليكي

جيد, تسرب من جهة الكنترول ومحرك الدوران	تسريبات هيدروليكيه
جيد	إسطوانات البوم
جيد	مجموعة المضخة والصمامات
جيد	إسطوانة السطل
جيد	إسطوانة الذراع
جيد	لحامات

## اختبار وظيفي محدود

جيد	دبابيس البوم
جيد	الانزلاق الذاتي للاسطوانات
جيد, فضافة قليلة	دبوس الذراع



# المعدات و الاليات | تقويم المزادات

جيد	صوت مضخة الهيدروليكي
جيد, فضاوة قليلة	دبوس السطل
جيد	محور الدوران
محرك الدوران يحتاج صيانة	اختبار الدوران والكبح
جيد	قوة الدفع

## الأدوات

سطل حفر	نوع الاداة
العرض 850, الارتفاع 1260, العمق 960	المقاس
جيد, بحاجة قليل من اللحام	حالة الاداة
جيد	حالة القارنة
لا يوجد	نوع الاداة الثانية
لا يوجد	قياس
لا يوجد	الحالة

## الهيكل السفلي العمر الافتراضي المتبقى من

0.6	المحامل
0.7	صفائح الجنزير
0.6	العجلات الأمامية
600 مم	عرض الصفيحة بال م م:
80 مم	حجم الخطوة بال م م:
0.6	بكرات الجنزير العلوية
0.6	بكرات الجنزير العلوية
0.6	محامل الجنزير
0.6	أسنان الترس

يتم تقديم أي صيانت في فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصرياً.

