

تقرير الفحص – 2018 كاتربيلر 966H

كم: ١٥٢٦.٠ | الموقع: Jeddah, كوستاريكا | رقم التعريف: ٣٧١٤٥٢

المميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	نظام تشحيم تلقائي
لا يوجد	صمام هيدروليكي مساعد
لا يوجد	دليل قطع غيار المعدة
لا يوجد	نظام مكيف الهواء
لا يوجد	نظام القيادة الهيدروستاتي
لا يوجد	نظام التوجيه الاضافي
لا يوجد	دليل المشغل
لا يوجد	ملصق المتثال للانبعاثات
لا يوجد	القارنة السريعة
لا يوجد	نظام وزن الحمولة
-	زمور

المقصورة

جيد, الكرسي بحاجة تنجيد	المقعد, مساند اليد
جيد	عصا التحكم - العتلات
جيد, مؤشر حرارة سائل التبريد لا يعمل	المؤشرات وشاشة العرض
جيد	اضواء التنبيهات
المروحة تعمل بلا تبريد	مكيف الهواء - تسخين
جيد	حالة المقصورة
جيد	باب المقصورة
جيد, الزجاج الامامي والخلفي مكسور	النوافذ - المرايا
جيد	ماسح النافذة - المرشحات
لا يوجد	سجادة
جيد	هيكل المقصورة - الحماية
جيد, بحاجة القليل من الصيانة	النظام الكهربائي

المحرك

الكثروني	نظام الحقن
----------	------------



تسريب بسيط من كاسكت حوض الزيت
جيد
جيد، قليل من الضرر في كاتم الصوت
طبيعي
Caterpillar C6.6
جيد
طبيعي
جيد
جيد، الماء العادي

التسريبات
حالة زيت المحرك
الغامد - كاتم الصوت
دخان الغادم
طراز المحرك
نظام تبريد المحرك
النفخ الداخلي
السيور - الفلاتر
سائل التبريد

الفحص البصري الخارجي

جيد	الشاصيه - ذراع الرفع
جيد	غطاء المحرك
جيد	السلام ومماسك الايدي
جيد	حالة الطلاء
جيد	الموازن (الثقل الخلفي)
جيد، الخلفي مفقود	مصدات العجلات
جيد، ابحاجة توصيل الكابلات\الخلفي الايسر مفقود	الأضواء
جيد	البطاريات

ناقل الحركة

جيد	المحاور - الدفرنس
جيد	ناقل الحركة
جيد	قوة الدفع
جيد	اصوات ناقل الحركة
جيد	المفصل الرئيسي
نصف الالكتروني	نقل الحركة

نظام الهيدروليك

جيد	تسريبات هيدروليكية
جيد	اسطوانة الرفع والامالة
جيد	القيادة المدارية
جيد، تسريب بسيط من الاسطوانة اليسرى	اسطوانات التوجيه
جيد، الصمام الكهرومغناطيسي الثانوي يحتاج صيانة	مضخة الهيدروليك - الصمامات



الاختبار المحدود وفحص الحركة

جيد	التشغيل والقيادة
جيد	نقل الحركة
جيد	الرفع الذاتي
جيد, مكابح الركن لاتعمل	نظام الكبح
جيد	اللعب المفصلي
جيد, فضاوة قليلة في دبوس السطل	دبابيس السطل
لايوجد	مساعد التوجيه

العدة

العرض 2500, الارتفاع 2350, العمق 950 مم	السطل
جيد	حالة السطل
جيد	حافة السطل - حالة الأسنان
جيد	حالة الجوانب
جيد	القارنة

العجلات

-	الأمامي الأيمن
Triangle 17,5R25	النوع - القياس - المنشأ
70%	العمر الافتراضي
جيد	ملاحظات الحالة
جيد	الرنجات - الصواميل
-	الأمامي الأيسر
Triangle 17,5R25	النوع - القياس - المنشأ
60%	العمر الافتراضي
جيد	ملاحظات الحالة
جيد	الرنجات - الصواميل
-	الخلفي الأيمن
Maxam 17,5R25	النوع - القياس - المنشأ
20%	العمر الافتراضي
بحاجة تغيير	ملاحظات الحالة
جيد	الرنجات - الصواميل
-	الخلفي الأيسر



المعدات والآليات | تقويم المزادات

Triangle 17,5R25

60%

جيد

جيد

النوع - القياس - المنشأ

العمر الافتراضي

ملاحظات الحالة

الرنجات - الصواميل

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

