

## تقرير الفحص – 2018 كاتربيلر 966H

الرقم التسلسلي: A10G04020 | الموقع: Jeddah, جزر آland | رقم التعريف: ٤٣٧٨٧٩

### الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
نعم (لا يعمل)	نظام الدفع الرباعي القائم على المحور
لا يوجد	تعمل بالطاقة الكهربائية
لا يوجد	دليل أجزاء المعدات
لا يوجد	نظام التشغيل الكهربائي
لا يوجد	الزموور
لا يوجد	إنذار التحرك
لا يوجد	دليل المشغل
لا يوجد	ملصق الامتثال للانبعاثات
نعم	مزودة بمحرك ديزل
لا يوجد	كاميرا خلفية

### تفاصيل مقصورة المشغل

بحاجة تنجيد	مسند المقعد والذراع
بحاجة تغيير	أذرع التحكم، مفاتيح التحكم
لا تعمل	شاشة لوحة القيادة، العدادات
لا تعمل	رسائل إنذارات التحذير
بحاجة صيانة كاملة	النظام الكهربائي
النافذة الامامية مشعورة	النوافذ/المرايا/المساحات
جيد	السجاده الارضيه

### المحرك

3054E	طراز المحرك
ميكانيكي	نظام الحقن
تسريب بسيط	التسريبات
جيد	حالة زيت المحرك
لم يتم فحصه	الغامد – كاتم الصوت
لم يتم فحصه	دخان الغادم
جيد	نظام تبريد المحرك



لم يتم فحصه  
لم يتم فحصه  
لم يتم فحصه  
بحاجة صيانة كهربائية

النفخ الداخلي  
السيور - الفلاتر  
سائل التبريد  
العزم

## الفحص البصري الخارجي

جيد, لحام بسيط في قاعدة اسطوانة الرفع  
جيد  
جيد, مكسور قليلا  
جيد  
لا يوجد  
جيد, بعض الاجزاء معاد طلائها  
جيد  
جيد  
لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)  
جيد

النشاصيه  
الصفائح المعدنيه  
الأبواب الجانبيه  
البوم  
وصلات/مجرى البوم  
حالة الطلاء  
حاله الراديبتر  
الجوانب  
اذرع التثبيت  
البطاريات

## نظام الهيدروليك

جيد  
لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)  
لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)  
لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)  
لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)  
لم يتم فحصه  
لم يتم فحصه  
لم يتم فحصه  
تسريبات بسيطة

الخراطيم , الخطوط  
مضخة الهيدروليك - الصمامات  
اسطوانات التوجيه  
أسطوانة رفع البوم  
أسطوانات البوم التلسكوبيه  
أسطوانة إمالة العربه  
أسطوانات تسوية العربه  
أسطوانات التثبيت  
تسريبات هيدروليكية

## نظام نقل الحركة

لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)  
لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)  
شبه اوتوماتيكي  
لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)

الجيربوكس  
نقل غيار السرعة  
علبة الجيربوكس  
المحور الامامي/ الخلفي



## الاختبار المحدود وفحص الحركة

لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)	القيادة للامام
لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)	القيادة للخلف
لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)(الخلفي بحاجة صيانة)	التوجيه
لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)	عناصر التحكم في وظائف الآلية
لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)	امتداد اليوم
لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)	حركة ميلان الشوكة
لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)	رولمانات العجلات
لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)	تحكم المنصة
لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)	نظام الفرامل
لم يتم فحصه (بحاجة صيانة كهرباء)	الرفع

## حالة العجلات / النوع / الحجم

80% tubeless offroad 15,5/18-24	المحور 1 يمين
80% tubeless offroad 15,5/18-24	المحور 1 يسار
70% tubeless offroad 15,5/18-24	المحور 2 يمين
80% tubeless offroad 15,5/18-24	المحور 2 يسار

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

