

تقرير الفحص – 2022 كاتربيلر 966H

الموقع: Jeddah, الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٣٧١١٨٩

المميزات الرئيسية والحالة

| | |
|---------|---------------------------|
| لا يوجد | ملصق شهادة السلامة |
| لا يوجد | نظام تشحيم تلقائي |
| لا يوجد | صمام هيدروليكي مساعد |
| لا يوجد | دليل قطع غيار المعدة |
| لا يوجد | نظام مكيف الهواء |
| لا يوجد | نظام القيادة الهيدروستاتي |
| لا يوجد | نظام التوجيه الإضافي |
| لا يوجد | دليل المشغل |
| لا يوجد | ملصق المتثال للانبعاثات |
| لا يوجد | القارنة السريعة |
| لا يوجد | نظام وزن الحمولة |
| - | زمور |

المقصورة

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| جيد, الكرسي بحاجة تنجيد | المقعد, مساند اليد |
| جيد | عصا التحكم - العتلات |
| جيد, مؤشر حرارة سائل التبريد لا يعمل | المؤشرات وشاشة العرض |
| جيد | اضواء التنبيهات |
| المروحة تعمل بلا تبريد | مكيف الهواء - تسخين |
| جيد | حالة المقصورة |
| جيد | باب المقصورة |
| جيد, الزجاج الامامي والخلفي مكسور | النوافذ - المرايا |
| جيد | ماسح النافذة - المرشحات |
| لا يوجد | سجادة |
| جيد | هيكل المقصورة - الحماية |
| جيد, بحاجة القليل من الصيانة | النظام الكهربائي |

المحرك

| | |
|----------|------------|
| الكثروني | نظام الحقن |
|----------|------------|



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com

المعدات والآليات | تقويم المزايدات

تسريب بسيط من كاسكت حوض الزيت
جيد
جيد، قليل من الضرر في كاتم الصوت
طبيعي
Caterpillar C6.6
جيد
طبيعي
جيد
جيد، الماء العادي

التسريبات
حالة زيت المحرك
الغامد - كاتم الصوت
دخان الغادم
طراز المحرك
نظام تبريد المحرك
النفخ الداخلي
السيور - الفلاتر
سائل التبريد

الفحص البصري الخارجي

| | |
|--|------------------------|
| جيد | الشاصيه - ذراع الرفع |
| جيد | غطاء المحرك |
| جيد | السلام ومماسك الايدي |
| جيد | حالة الطلاء |
| جيد | الموازن (الثقل الخلفي) |
| جيد، الخلفي مفقود | مصدات العجلات |
| جيد، ابحاجة توصيل الكابلات\الخلفي الايسر مفقود | الأضواء |
| جيد | البطاريات |

ناقل الحركة

| | |
|----------------|-------------------|
| جيد | المحاور - الدفرنس |
| جيد | ناقل الحركة |
| جيد | قوة الدفع |
| جيد | اصوات ناقل الحركة |
| جيد | المفصل الرئيسي |
| نصف الالكتروني | نقل الحركة |

نظام الهيدروليك

| | |
|--|----------------------------|
| جيد | تسريبات هيدروليكية |
| جيد | اسطوانة الرفع والامالة |
| جيد | القيادة المدارية |
| جيد، تسريب بسيط من الاسطوانة اليسرى | اسطوانات التوجيه |
| جيد، الصمام الكهرومغناطيسي الثانوي يحتاج صيانة | مضخة الهيدروليك - الصمامات |



الاختبار المحدود وفحص الحركة

| | |
|--------------------------------|------------------|
| جيد | التشغيل والقيادة |
| جيد | نقل الحركة |
| جيد | الرفع الذاتي |
| جيد, مكابح الركن لاتعمل | نظام الكبح |
| جيد | اللعب المفصلي |
| جيد, فضاوة قليلة في دبوس السطل | دبابيس السطل |
| لايوجد | مساعد التوجيه |

العدة

| | |
|---|---------------------------|
| العرض 2500, الارتفاع 2350, العمق 950 مم | السطل |
| جيد | حالة السطل |
| جيد | حافة السطل - حالة الأسنان |
| جيد | حالة الجوانب |
| جيد | القارنة |

العجلات

| | |
|------------------|-------------------------|
| - | الأمامي الأيمن |
| Triangle 17,5R25 | النوع - القياس - المنشأ |
| 70% | العمر الافتراضي |
| جيد | ملاحظات الحالة |
| جيد | الرنجات - الصواميل |
| - | الأمامي الأيسر |
| Triangle 17,5R25 | النوع - القياس - المنشأ |
| 60% | العمر الافتراضي |
| جيد | ملاحظات الحالة |
| جيد | الرنجات - الصواميل |
| - | الخلفي الأيمن |
| Maxam 17,5R25 | النوع - القياس - المنشأ |
| 20% | العمر الافتراضي |
| بحاجة تغيير | ملاحظات الحالة |
| جيد | الرنجات - الصواميل |
| - | الخلفي الأيسر |



المعدات والآليات | تقويم المزادات

Triangle 17,5R25

60%

جيد

جيد

النوع - القياس - المنشأ

العمر الافتراضي

ملاحظات الحالة

الرنجات - الصواميل

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م
دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com