

PLANT & EQUIPMENT

تقرير الفحص – 2013 كاتربيلر 745C

الرقم التسلسلي: 7430032G | الموقع: Jeddah, السعودية | رقم التعريف: ١٣٦٥٣

المميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	نظام تشحيم تلقائي
لا يوجد	صمام هيدروليكي مساعد
لا يوجد	دليل قطع غيار المعدة
لا يوجد	نظام مكيف الهواء
لا يوجد	نظام القيادة الهيدروليكي
لا يوجد	نظام التوجيه الإضافي
لا يوجد	دليل المشغل
لا يوجد	ملصق المثال للانبعاثات
لا يوجد	القارنة السريعة
لا يوجد	نظام وزن الحمولة
-	زموور

المقصورة

جيد, الكرسي بحاجة تنجيد	المقعد, مساند اليد
جيد	عصا التحكم - العتلات
جيد, مؤشر حرارة سائل التبريد لا يعمل	المؤشرات وشاشة العرض
جيد	اضواء التنبيهات
المروحة تعمل بلا تبريد	مكيف الهواء - تسخين
جيد	حالة المقصورة
جيد	باب المقصورة
جيد, الزجاج الامامي والخلفي مكسور	النوافذ - المرايا
جيد	ماسح النافذة - المرشحات
لا يوجد	سجادة
جيد	هيكل المقصورة - الحماية
جيد, بحاجة القليل من الصيانة	النظام الكهربائي

المحرك

الكثروني	نظام الحقن
----------	------------



PLANT & EQUIPMENT

تسريب بسيط من كاسكت حوض الزيت

جيد

جيد, قليل من الضرر في كاتم الصوت

طبيعي

Caterpillar C6.6

جيد

طبيعي

جيد

جيد, الماء العادي

التسريبات

حالة زيت المحرك

الغامد - كاتم الصوت

دخان الغامد

طرارز المحرك

نظام تبريد المحرك

النفخ الداخلي

السيور - الفلاتر

سائل التبريد

الفحص البصري الخارجي

الشاصيه - ذراع الرفع

غطاء المحرك

السلالم ومماسك الايدي

حالة الطلاء

الموازن (الثقل الخلفي)

مصدات العجلات

الأضواء

البطاريات

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد, الخلفي مفقود

جيد, ابحاجة توصيل الكابلات\الخلفي الايسر مفقود

جيد

ناقل الحركة

المحاور - الدفرنس

ناقل الحركة

قوة الدفع

اصوات ناقل الحركة

المفصل الرئيسي

نقل الحركة

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

نصف الكتروني

نظام الهيدروليك

تسريبات هيدروليكية

اسطوانة الرفع والامالة

القيادة المدارية

اسطوانات التوجيه

مضخة الهيدروليك - الصمامات

جيد

جيد

جيد

جيد, تسريب بسيط من الاسطوانة اليسرى

جيد, الصمام الكهرومغناطيسي الثانوي يحتاج صيانة

شركة باندني لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com



PLANT & EQUIPMENT

الاختبار المحدود وفحص الحركة

جيد	التشغيل والقيادة
جيد	نقل الحركة
جيد	الرفع الذاتي
جيد, مكابح الركن لاتعمل	نظام الكبح
جيد	اللاعب المفصلي
جيد, فضاوة قليلة في دبوس السطل	دبابيس السطل
لا يوجد	مساعدة التوجيه

العدة

العرض 2500, الارتفاع 2350, العمق 950 مم	السطل
جيد	حالة السطل
جيد	حافة السطل - حالة الأسنان
جيد	حالة الجوانب
جيد	القارنة

العجلات

-	الأمامي الأيمن
Triangle 17,5R25	النوع - القياس - المنشأ
70%	العمر الافتراضي
جيد	ملاحظات الحالة
جيد	الرنجات - الصواميل
-	الأمامي الأيسر
Triangle 17,5R25	النوع - القياس - المنشأ
60%	العمر الافتراضي
جيد	ملاحظات الحالة
جيد	الرنجات - الصواميل
-	الخلفي الأيمن
Maxam 17,5R25	النوع - القياس - المنشأ
20%	العمر الافتراضي
بحاجة تغيير	ملاحظات الحالة
جيد	الرنجات - الصواميل
-	الخلفي الأيسر
Triangle 17,5R25	النوع - القياس - المنشأ

شركة باندلي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com



PLANT & EQUIPMENT

60%

جيد

جيد

العمر الافتراضي

ملاحظات الحالة

الرنجات - الصواميل

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com