

# PLANT & EQUIPMENT

## تقرير الفحص – 2015 كاتربيلر 966H

الرقم التسلسلي: A18G02318 | الموقع: Jeddah, أوكرايا | رقم التعريف: ٩٧٨٠

### المميزات الرئيسية والحالة

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| لايوجد | ملصق شهادة السلامة       |
| لايوجد | نظام تشحيم تلقائي        |
| لايوجد | صمام هيدروليكي مساعد     |
| لايوجد | دليل قطع غيار المعدة     |
| لايوجد | نظام مكيف الهواء         |
| لايوجد | نظام القيادة الهيدروليكي |
| لايوجد | نظام التوجيه الإضافي     |
| لايوجد | دليل المشغل              |
| لايوجد | ملصق المثال للانبعاثات   |
| لايوجد | القارنة السريعة          |
| لايوجد | نظام وزن الحمولة         |
| -      | زموور                    |

### المقصورة

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| جيد, الكرسي بحاجة تنجيد              | المقعد, مساند اليد      |
| جيد                                  | عصا التحكم - العتلات    |
| جيد, مؤشر حرارة سائل التبريد لا يعمل | المؤشرات وشاشة العرض    |
| جيد                                  | اضواء التنبيهات         |
| المروحة تعمل بلا تبريد               | مكيف الهواء - تسخين     |
| جيد                                  | حالة المقصورة           |
| جيد                                  | باب المقصورة            |
| جيد, الزجاج الامامي والخلفي مكسور    | النوافذ - المرايا       |
| جيد                                  | ماسح النافذة - المرشحات |
| لايوجد                               | سجادة                   |
| جيد                                  | هيكل المقصورة - الحماية |
| جيد, بحاجة القليل من الصيانة         | النظام الكهربائي        |

### المحرك

|          |            |
|----------|------------|
| الكثروني | نظام الحقن |
|----------|------------|



# PLANT & EQUIPMENT

تسريب بسيط من كاسكت حوض الزيت

جيد

جيد، قليل من الضرر في كاتم الصوت

طبيعي

Caterpillar C6.6

جيد

طبيعي

جيد

جيد، الماء العادي

التسريبات

حالة زيت المحرك

الغادم - كاتم الصوت

دخان الغادم

طرارز المحرك

نظام تبريد المحرك

النفخ الداخلي

السيور - الفلاتر

سائل التبريد

## الفحص البصري الخارجي

الشاصيه - ذراع الرفع

غطاء المحرك

السلالم ومماسك الايدي

حالة الطلاء

الموازن (الثقل الخلفي)

مصدات العجلات

الأضواء

البطاريات

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد، الخلفي مفقود

جيد، ابحاجة توصيل الكابلات\الخلفي الايسر مفقود

جيد

## ناقل الحركة

المحاور - الدفرنس

ناقل الحركة

قوة الدفع

اصوات ناقل الحركة

المفصل الرئيسي

نقل الحركة

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

نصف الالكتروني

## نظام الهيدروليك

تسريبات هيدروليكية

اسطوانة الرفع والامالة

القيادة المدارية

اسطوانات التوجيه

مضخة الهيدروليك - الصمامات

جيد

جيد

جيد

جيد، تسريب بسيط من الاسطوانة اليسرى

جيد، الصمام الكهرومغناطيسي الثانوي يحتاج صيانة

شركة باندلي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

[www.PlantAndEquipment.com](http://www.PlantAndEquipment.com)



# PLANT & EQUIPMENT

## الاختبار المحدود وفحص الحركة

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| التشغيل والقيادة | جيد                            |
| نقل الحركة       | جيد                            |
| الرفع الذاتي     | جيد                            |
| نظام الكبح       | جيد, مكابح الركن لاتعمل        |
| اللاعب المفصلي   | جيد                            |
| دبابيس السطل     | جيد, فضاوة قليلة في دبوس السطل |
| مساعدة التوجيه   | لايوجد                         |

## العدة

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| السطل                     | العرض 2500, الارتفاع 2350, العمق 950 مم |
| حالة السطل                | جيد                                     |
| حافة السطل - حالة الأسنان | جيد                                     |
| حالة الجوانب              | جيد                                     |
| القارنة                   | جيد                                     |

## العجلات

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| الأمامي الأيمن          | -                |
| النوع - القياس - المنشأ | Triangle 17,5R25 |
| العمر الافتراضي         | 70%              |
| ملاحظات الحالة          | جيد              |
| الرنجات - الصواميل      | جيد              |
| الأمامي الأيسر          | -                |
| النوع - القياس - المنشأ | Triangle 17,5R25 |
| العمر الافتراضي         | 60%              |
| ملاحظات الحالة          | جيد              |
| الرنجات - الصواميل      | جيد              |
| الخلفي الأيمن           | -                |
| النوع - القياس - المنشأ | Maxam 17,5R25    |
| العمر الافتراضي         | 20%              |
| ملاحظات الحالة          | بحاجة تغيير      |
| الرنجات - الصواميل      | جيد              |
| الخلفي الأيسر           | -                |
| النوع - القياس - المنشأ | Triangle 17,5R25 |

شركة باندلي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

[www.PlantAndEquipment.com](http://www.PlantAndEquipment.com)



# PLANT & EQUIPMENT

60%

جيد

جيد

العمر الافتراضي

ملاحظات الحالة

الرنجات - الصواميل

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م  
دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة  
هاتف: +97148861125  
[www.PlantAndEquipment.com](http://www.PlantAndEquipment.com)