

## تقرير الفحص – 2016 دوسان 966H

الرقم التسلسلي: 1234567890123456 | ساعات: 5436 | الموقع: الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: 10990

### الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
نعم	وقود الديزل
نعم	غرفة عزل
لا يوجد	على عجلات

### غرفة العزل

جيد	صفائح معدنية
جيد، طعج بسيط	الإطارات
جيد	الحمايه / الشاشات
جيد	الأبواب
جيد	أعمال الطلاء

### المحرك

QSL9G5 كومينز	الطراز
جيد	تسريبات
جيد	حالة الزيت
جيد	العام
جيد	دخان
إلكتروني	نظام الحقن
جيد	الضوضاء
جيد	نظام التبريد
طبيعي	النفخ الداخلي
جيد	السيور
جيد	مستويات السوائل

### المولد الكهربائي

جيد	الضوضاء
لا يوجد	الكابلات



# المعدات والآليات | تقويم المزادات

لا يوجد	المقاييس
جيد	الأضرار
جيد	لوحة المفاتيح
جيد	المقاييس
فقدان الطاقة مع الإشعال، 1246 عطل عام 1117 في المحرك	رسائل التحذير

## خزان / نظام الوقود

جيد	خرائطم الوقود
جيد	الخزان
جيد	تسريبات
لا يوجد	مقياس الخزان

## معلومات أخرى

جيد	مفاتيح الأمان
كيلو فولت أمبير 330	الطاقة المقدرة (كيلو فولت أمبير)
47.0	الطاقة المتجددة، كيلوواط
جيد	الفيوزات
لا يوجد	إذا كان على عجلات
لا يوجد	حالة الإطارات
لا يوجد	قضيب السحب
لا يوجد	أضواء
فولت 399	الجهد البديل

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

[www.PlantAndEquipment.com](http://www.PlantAndEquipment.com)