

تقرير الفحص – 2022 كاتربيلر 966H

الرقم التسلسلي: WSD963403102466511 | الموقع: Jeddah | رقم التعريف: ١٠٩٢٤

المواصفات والمعايير

نظام تكييف الهواء	نعم
مع رافعة	غير متوفر
سطح شاحنة قلابة	نعم
إطار احتياطي	نعم
طفاية حريق	نعم
ملحق السحب	غير متوفر
ريكفري	غير متوفر
مصابيح زينون أمامية	غير متوفر
حزام الأمان	نعم
شاشة أندرويد	نعم
أدوات الإطارات	نعم

المقصورة

مقاعد	جيد
مفاتيح كهربائية	جيد
المقاييس	جيد
مكيف هواء / سخان	جيد
سقف	جيد
أبواب الكابينة	جيد
النوافذ	جيد
ماسحات الزجاج الأمامي	جيد
أغطية الأرضية	جيد

محرك

نوع حقن الوقود	إلكتروني
نوع الوقود	ديزل
الطراز	4JJ1E2N
تسريبات	جيد
حالة الزيت	جيد



المعدات والآليات | تقويم المزادات

الغادم	جيد
نظام التبريد	جيد
صوت	طبيعي
النفخ الداخلي	طبيعي
السيور	جيد
العزم	جيد
سائل التبريد	جيد

الهيكل الخارجي

الشاصيه	جيد
معدن الهيكل	جيد
حالة مقبض الباب	جيد
حالة الطلاء الخارجي	جيد
حالة شبكة المبرد	جيد
حالة المصد	جيد
مكيف هواء	جيد
حالة البطارية	جيد

مجموعة نقل الحركة

أكسل	جيد
علبة التروس	جيد
ترس ناقل الحركة	جيد
تروس نقل الحركة	جيد
المفاصل العالمية	جيد
الدفرنس	جيد
أسطوانة/أقراص الفرامل	جيد

اختبار وظيفي محدود

القيادة للأمام	جيد
القيادة للخلف	جيد
فرامل الخدمة	جيد
توجيه	جيد
محمل العجلة	جيد
أنظمة التعليق	جيد



المعدات والليات | تقويم المزادات

جيد

جيد

فرامل التوقف

رافعة هيدروليكية قلابية

إطارات المحور 1

الجانب الأيمن مم (%)

الجانب الأيسر مم (%)

القطع

معاد تلبسه

سنة الصنع

80%

80%

جيد

لا

2024

إطارات المحور 2

الجانب الأيمن مم (%)

الجانب الأيسر مم (%)

القطع

معاد تلبسه

سنة الصنع

80%

80%

جيد

لا

غير متوفر

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com