

تقرير الفحص – Bohringer Gemany R9200 2024

كم: ٢٥٥.٠ | الموقع: Dubai, جزر الفارو | رقم التعريف: ٣٦٧٧٨٧

الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
نعم	وقود الديزل
نعم	غرفة عزل
لا يوجد	على عجلات

غرفة العزل

جيد	صفائح معدنية
جيد، طعج بسيط	الإطارات
جيد	الحماية / الشاشات
جيد	الأبواب
جيد	أعمال الطلاء

المحرك

QSL9G5 كومينز	الطراز
جيد	تسريبات
جيد	حالة الزيت
جيد	الغادم
جيد	دخان
إلكتروني	نظام الحقن
جيد	الضوضاء
جيد	نظام التبريد
طبيعي	النفخ الداخلي
جيد	السيور
جيد	مستويات السوائل

المولد الكهربائي

جيد	الضوضاء
لا يوجد	الكابلات
لا يوجد	المقابس



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com

المعدات والآليات | تقويم المزادات

الأضرار	جيد
لوحة المفاتيح	جيد
المقاييس	جيد
رسائل التحذير	فقدان الطاقة مع الإشعال، 1246 عطل عام 1117 في المحرك

خزان / نظام الوقود

خراطيم الوقود	جيد
الخزان	جيد
تسريبات	جيد
مقياس الخزان	لا يوجد

معلومات أخرى

مفاتيح الأمان	جيد
الطاقة المقدرة (كيلو فولت أمبير)	كيلو فولت أمبير 330
الطاقة المتجددة، كيلوواط	47.0
الفيزوات	جيد
إذا كان على عجلات	لا يوجد
حالة الإطارات	لا يوجد
قضيب السحب	لا يوجد
أضواء	لا يوجد
الجهد البديل	فولت 399

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

