

تقرير الفحص – 2012 كاتربيلر 966H

الموقع: Jeddah, السعودية | رقم التعريف: ٣٧٠٤٢٧

الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للبوم
لا يوجد	نظام البوم قابل للتعديل
لا يوجد	نظام التشحيم التلقائي
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع
لا يوجد	DPF نظام حماية البيئة
لا يوجد	توصيلات هيدروليكية للمطرقة
لا يوجد	خطوط هيدروليكية للربط
لا يوجد	نظام البيئة AddBlue
لا يوجد	صفائح التثبيت
لا يوجد	زمور

مقصورة القيادة

جيد	المقعد ومساند الذراع
جيد, القفل بحاجة صيانة	باب الكابينة والأغطية
جيد, التحكم بعدد دورات المحرك لا يعمل	المفاتيح والمقود
جيد, لا يوجد مرايا	النوافذ والمرايا
جيد	الشاشة والمؤشرات
رسالة تحقق من المحرك	أضواء اجهزة القياس والتحذير
لا يوجد	المرشات والماسحات
لا يعمل	تكييف الهواء\سخان
جيد	سجادة ارضية
جيد, بعض الصدأ	هيكل الكبينة
بحاجة القليل من الصيانة	النظام الكهربائي

المحرك

الكثروني	نظام الحقن
Cummins sce661ejdara	طراز المحرك
جيد	حالة نظام التبريد



حالة الزيت
سائل التبريد
الغادم وكاتم الصوت
الفلاتر والسيور
الدخان
النفخ الداخلي
الممانعات والتسريبات

جيد
جيد, مياه عادية
جيد
جيد
طبيعي
طبيعي
جيد

الفحص البصري الخارجي

الهيكل وجسم المعدة
اغشية وصفائح
غطاء المحرك
أبواب جانبية
سلالم ومماسك الأيدي
البوم
حالة المصدات والممشى
الذراع
الأضواء
البطاريات
حالة الاغطية الداخلية للكاينة
طلاء خارجي

جيد, قواعد الايدلر ملحومة
ثلاث اغشية مفقودة
جيد
جيد
جيد
جيد, ملحوم
جيد
جيد, ملحوم
يعمل 3 بحاجة لمبه 2
جيد
جيد, بعض الاغشية مفقودة
جيد, معاد طلائها

نظام الهيدروليك

تسريبات هيدروليكية
إسطوانات البوم
مجموعة المضخة والصمامات
إسطوانة السطل
إسطوانة الذراع
لحامات

جيد, تسريب من جهة الكنترول ومحرك الدوران
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد

اختبار وظيفي محدود

دبابيس البوم
الانزلاق الذاتي للاسطوانات
دبوس الذراع

جيد
جيد
جيد, فضاوة قليلة



المعدات والآليات | تقويم المزادات

صوت مضخة الهيدروليك	جيد
دبوس السطل	جيد, فضاوة قليلة
محور الدوران	جيد
اختبار الدوران والكبح	محرك الدوران يحتاج صيانة
قوة الدفع	جيد

الأدوات

نوع الاداة	سطل حفر
المقاس	العرض 960, الارتفاع 1260, العمق 850
حالة الاداة	جيد, بحاجة قليل من اللحام
حالة القارنة	جيد
نوع الاداة الثانية	لا يوجد
قياس	لا يوجد
الحالة	لا يوجد

الهيكل السفلي العمر الافتراضي المتبقي مم

المحامل	0.6
صفائح الجنزير	0.7
العجلات الأمامية	0.6
عرض الصفيحة بال م م:	600 مم
حجم الخطوة بال م م:	80 مم
بكرات الجنزير العلوية	0.6
بكرات الجنزير العلوية	0.6
محامل الجنزير	0.6
أسنان الترس	0.6

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

