

تقرير الفحص – 2022 كاتربيلر 966H

الموقع: Jeddah, الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: 371103

المميزات الرئيسية والحالة

لايوجد	ملصق شهادة السلامة
لايوجد	نظام تشحيم تلقائي
لايوجد	صمام هيدروليكي مساعد
لايوجد	دليل قطع غيار المعدة
لايعمل	نظام مكيف الهواء
لايوجد	نظام القيادة الهيدروستاتي
لايوجد	نظام التوجيه الاضافي
لايوجد	دليل المشغل
لايوجد	ملصق المتثال للانبعاثات
لايوجد	القارئة السريعة
لايوجد	نظام وزن الحمولة
لايعمل	زموور

المقصورة

جيد	المقعد، مساند اليد
جيد	عصا التحكم - العتلات
شاشة ساعات العمل بحاجة تغيير	المؤشرات وشاشة العرض
جيد	اضواء التنبيهات
لايعمل	مكيف الهواء - تسخين
جيد	حالة المقصورة
جيد	باب المقصورة
جيد	النوافذ - المرايا
جيد	ماسح النافذة - المرشحات
جيد	سجادة
جيد	هيكل المقصورة - الحماية
جيد	النظام الكهربائي

المحرك

نظام الحقن الكترولني



التسريبات	جيد
حالة زيت المحرك	جيد
العادم - كاتم الصوت	جيد
دخان العادم	طبيعي
طراز المحرك	C7.1
نظام تبريد المحرك	جيد
النفخ الداخلي	طبيعي
السيور - الفلاتر	جيد
سائل التبريد	جيد, مياه عادية

الفحص البصري الخارجي

الشاصيه - ذراع الرفع	جيد
غطاء المحرك	جيد
السلالم ومساند الايدي	جيد
حالة الطلاء	جيد
الموازن (الثقل الخلفي)	جيد
مصدات العجلات	جيد, الخلفي مفقود
الأضواء	جيد
البطاريات	جيد

ناقل الحركة

المحاور - الدفرنس	جيد
ناقل الحركة	جيد
قوة الدفع	جيد
اصوات ناقل الحركة	جيد
المفصل الرئيسي	جيد
نقل الحركة	نصف اتوماتيك

نظام الهيدروليك

تسريبات هيدروليكية	جيد, تسريب بسيط من خرطوم واحد
اسطوانة الرفع والامالة	جيد, يوجد لحام في برميل الاسطوانات
القيادة المدارية	جيد
اسطوانات التوجيه	جيد
مضخة الهيدروليك - الصمامات	جيد



الاختبار المحدود وفحص الحركة

جيد	التشغيل والقيادة
جيد	نقل الحركة
جيد	الرفع الذاتي
جيد	نظام الكبح
جيد	اللعب المفصلي
جيد وفضاوة بسيطة في ثلاث دبابيس	دبابيس السطل
جيد	مساعد التوجيه

العدة

العرض 3000, الارتفاع 1450 العمق 1200 مم	السطل
جيد, لحام بسيط	حالة السطل
جيد	حافة السطل - حالة الأسنان
جيد	حالة الجوانب
جيد	القارنة

العجلات

-	الأمامي الأيمن
triangle 23.5R25	النوع - القياس - المنشأ
50%	العمر الافتراضي
جيد	ملاحظات الحالة
جيد, صامولة مفقودة	حواف المعدن - الصواميل
-	الأمامي الأيسر
triangle 23.5R25	النوع - القياس - المنشأ
70%	العمر الافتراضي
جيد	ملاحظات الحالة
جيد	حواف المعدن - الصواميل
-	الخلفي الأيمن
triangle 23.5R25	النوع - القياس - المنشأ
40%	العمر الافتراضي
جيد, قطع بسيط	ملاحظات الحالة
جيد	حواف المعدن - الصواميل
-	الخلفي الأيسر



المعدات والآليات | تقويم المزادات

triangle 23.5R25
60%
جيد, قطع بسيط
جيد

النوع - القياس - المنشأ
العمر الافتراضي
ملاحظات الحالة
حواف المعدن - الصواميل

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

