

المعدات و الاليات | تقويم المزادات

تقرير الفحص - 2018 كاتربيلر 966H

الموقع: Jeddah, الإمارات العربية المتحدة | رقم التعرف: ٣٧١١٨٧

المميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	نظام تشحيم تلقائي
لا يوجد	صمام هيدروليكي مساعد
لا يوجد	دليل قطع غيار المعدة
لا يوجد	نظام مكيف الهواء
لا يوجد	نظام القيادة الهيدروستاتي
لا يوجد	نظام التوجيه الاضافي
لا يوجد	دليل المشغل
لا يوجد	ملصق المثال للانبعاثات
لا يوجد	القارنة السريعة
لا يوجد	نظام وزن الحمولة
-	زمور

المقصورة

جيد, الكرسي بحاجة تنجيد	المقعد، مساند اليد
جيد	عصا التحكم - العتلات
جيد, مؤشر حرارة سائل التبريد لا يعمل	المؤشرات وشاشة العرض
جيد	اضواء التنبيهات
المروحة تعمل بلا تبريد	مكيف الهواء - تسخين
جيد	حالة المقصورة
جيد	باب المقصورة
جيد, الزجاج الامامي والخلفي مكسور	النوافذ - المرايا
جيد	ناسخ النافذة - المرشات
لا يوجد	سجاده
جيد	هيكل المقصورة - الحماية
جيد, بحاجة القليل من الصيانة	النظام الكهربائي

المحرك

الكتروني

نظام الحقن



المعدات و الاليات | تقويم المزادات

تسريب بسيط من كاسكت حوض الزيت

جيد

جيد, قليل من الضرر في كاتم الصوت

الطبيعي

Caterpillar C6.6

جيد

الطبيعي

جيد

جيد، الماء العادي

التسريبات

حالة زيت المحرك

العادم - كاتم الصوت

دخان العادم

طراز المحرك

نظام تبريد المحرك

النفخ الداخلي

السيور - الفلاتر

سائل التبريد

الفحص البصري الخارجي

الشاصيه - ذراع الرفع

غطاء المحرك

السلالم وممسك الابدي

حالة الطلاء

الموازن (الثقل الخلفي)

مصدات العجلات

الأضواء

البطاريات

جيد, ابهاجة توصيل الكابلات\خلفي الايسر مفقود

جيد

ناقل الحركة

المحاور - الدفرنس

ناقل الحركة

قوة الدفع

اصوات ناقل الحركة

المفصل الرئيسي

نقل الحركة

نصف الكتروني

نظام الهيدروليكي

تسريبات هيدروليكيه

اسطوانة الرفع والامالة

القيادة المدارية

اسطوانات التوجيه

مضخة الهيدروليكي - الصمامات

جيد, تسريب بسيط من الاسطوانة اليسرى

جيد, الصمام الكهرومغناطيسي الثنائي يحتاج صيانة



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م
دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com

المعدات و الاليات | تقويم المزادات

الاختبار المحدود وفحص الحركة

جيد	التشغيل والقيادة
جيد	نقل الحركة
جيد	الرفع الذاتي
جيد, مكابح الركن لاتعمل	نظام الكبح
جيد	اللوب المفصلي
جيد, فضاوة قليلة في دبوس السطل	دبابيس السطل
لا يوجد	مساعد التوجيه

العدة

العرض 2500, الارتفاع 2350, العمق 950 مم	السطل
جيد	حالة السطل
جيد	حافة السطل - حالة الأسنان
جيد	حالة الجوانب
جيد	القارنة

العجلات

-	الأمامي الأيمن
Triangle 17,5R25	النوع - القياس - المنشأ
70%	العمر الافتراضي
جيد	ملاحظات الحالة
جيد	الرنجات - الصواميل
-	الأمامي الأيسر
Triangle 17,5R25	النوع - القياس - المنشأ
60%	العمر الافتراضي
جيد	ملاحظات الحالة
جيد	الرنجات - الصواميل
-	الخلفي الأيمن
Maxam 17,5R25	النوع - القياس - المنشأ
20%	العمر الافتراضي
بحاجة تغيير	ملاحظات الحالة
جيد	الرنجات - الصواميل
-	الخلفي الأيسر



المعدات و الاليات | تقويم المزادات

Triangle 17,5R25

60%

جيد

جيد

النوع – القياس – المنشأ

العمر الافتراضي

ملاحظات الحالة

الرنجات – الصواميل

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصرياً.

