

المعدات والاليات | تقويم المزادات

تقرير الفحص - 2018 كاتربيلر H966

الموقع: Jeddah, الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٣٧١٥٨٢

الميزات الرئيسية والحالة

نعم	نظام التثبيت
نعم	نظام حماية البيئة DPF
نعم	نظام التسخيم التلقائي
نعم	نظام عدم رجوع هيدروليكي للذراع
نعم	خطوط هيدروليكية للربط
نعم	نظام البيئة AddBlue
نعم	نظام عدم رجوع هيدروليكي للبوم
نعم	نظام البوم قابل للتعديل
نعم	نظام التثبيت
نعم	نظام حماية البيئة
نعم	نظام التسخيم التلقائي
نعم	نظام عدم رجوع هيدروليكي للذراع
نعم	نظام البوم قابل للتعديل
نعم	نظام التثبيت

مقدمة القيادة

جید	المقعد ومساند الذراع
جید	باب الكابينة والأغطية
جید	المفاتيح والمقوود
جید,المرآة اليسرى مفقودة	النوافذ والمرايا
جید	الشاشة والمؤشرات
حساس مقاييس المياه	أضواء اجهزة القياس والتحذير
جید	المرشات والماسحات
جید,من غير تبريد	تكييف الهواء\اسخان
جید	سجادة ارضية
جید	هيكل الكابينة
جید	النظام الكهربائي

المحرك

الكتروني	SAA6D125E-5	نظام الحقن
		طراز المحرك
جيد		حالة نظام التبريد



المعدات و الاليات | تقويم المزادات

جيد	حالة الزيت
جيد، مياه عادية	سائل التبريد
جيد	العادم و كاتم الصوت
جيد	الفلاتر والسيور
طبيعي	الدخان
طبيعي	النفخ الداخلي
جيد	الممانعات والتسريريات

الفحص البصري الخارجي

جيد	الهيكل وجسم المعدة
جيد	اغطية وصفائح
جيد	غطاء المحرك
جيد	أبواب جانبية
جيد	سلالم ومماسك اليدي
جيد	البوم
جيد	حالة المصدات والممشى
جيد	الذراع
جيد، ضوء واحد بحاجة تغيير مصباح	الأضواء
جيد	البطاريات
جيد	حالة الاغطية الداخلية للكابينة
جيد، بعض الأجزاء معاد طلائها	طلاء خارجي

نظام الهيدروليكي

جيد	تسربات هيدروليكيه
جيد	إسطوانات اليوم
جيد	مجموعة المضخة والصمامات
جيد	إسطوانة السطل
جيد	إسطوانة الذراع
جيد	محرك الدوران

اختبار وظيفي محدود

جيد	دبابيس اليوم
جيد	الانزلاق الذاتي للاسطوانات
جيد، فضاوة بسيطة	دبوس الذراع



المعدات و الاليات | تقويم المزادات

جيد	صوت مضخة الهيدروليک
جيد, فضاعة بسيطة	دبوس السطل
جيد, فضاعة بسيطة	محور الدوران
جيد	اختبار الدوران والكبح
جيد	قوة الدفع

الأدوات	
نوع الاداة	سطل حفر
المقاس	العرض 1750 \ الارتفاع 1750 \ العمق 115
حالة الاداة	جيد
حالة القارنة	جيد, لحام بسيط
نوع الاداة الثانية	لا يوجد
قياس	لا يوجد
الحالة	لا يوجد

الهيكل السفلي العمر الافتراضي المتبقى مم</html>	
60%	المحامل
80%	صفائح الجنزير
60%	العجلات الأمامية
800مم	عرض الصفيحة بال م م:
60مم	حجم الخطوة بال م م:
60%	بكرات الجنزير العلوية
60%	بكرات الجنزير السفلية
70%	محامل الجنزير
70%	أسنان الترس

يتم تقديم أي صيغات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصرياً.

