

# المعدات و الاليات | تقويم المزادات

## تقرير الفحص - 2022 كاتربيلر 966H

الموقع: Jeddah, الإمارات العربية المتحدة | رقم التعرف: ٣٧١٧١٤

### المميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	نظام تشحيم تلقائي
لا يوجد	صمام هيدروليكي مساعد
لا يوجد	دليل قطع غيار المعدة
لا يعمل	نظام مكيف الهواء
لا يوجد	نظام القيادة الهيدروستاتي
لا يوجد	نظام التوجيه الاضافي
لا يوجد	دليل المشغل
لا يوجد	ملصق المثال للانبعاثات
لا يوجد	القارنة السريعة
لا يوجد	نظام وزن الحمولة
لا يعمل	زمور

### المقصورة

جيد	المقعد، مساند اليد
جيد	عصا التحكم - العتلات
شاشة ساعات العمل بحاجة تغيير	المؤشرات وشاشة العرض
جيد	اضواء التنبيهات
لا يعمل	مكيف الهواء - تسخين
جيد	حالة المقصورة
جيد	باب المقصورة
جيد	نوافذ - المرايا
جيد	ماسح النافذة - المرشات
جيد	سجاده
جيد	هيكل المقصورة - الحماية
جيد	النظام الكهربائي

### المحرك

الكتروني

نظام الحقن



# المعدات و الاليات | تقويم المزادات

جيد	التسريبات
جيد	حالة زيت المحرك
جيد	العادم - كاتم الصوت
طبيعي	دخان العادم
C7.1	طراز المحرك
جيد	نظام تبريد المحرك
طبيعي	النفخ الداخلي
جيد	السيور - الفلاتر
جيد,مياه عادية	سائل التبريد

## الفحص البصري الخارجي

جيد	الشاصيه - ذراع الرفع
جيد	غطاء المحرك
جيد	السلام ومساند الابدي
جيد	حالة الطلاء
جيد	الموازن (الثقل الخلفي)
جيد,الخلفي مفقود	مصدات العجلات
جيد	الأضواء
جيد	البطاريات

## ناقل الحركة

جيد	المحاور - الدفرنس
جيد	ناقل الحركة
جيد	قوة الدفع
جيد	اصوات ناقل الحركة
جيد	المفصل الرئيسي
نصف اتوماتيك	نقل الحركة

## نظام الهيدروليكي

جيد,تسريب بسيط من خرطوم واحد	تسريبات هيدروليكيه
جيد,يوجد لحام في برميل الاسطوانات	اسطوانة الرفع والامالة
جيد	القيادة المدارية
جيد	اسطوانات التوجيه
جيد	مضخة الهيدروليكي - الصمامات



# المعدات و الاليات | تقويم المزادات

## الاختبار المحدود و فحص الحركة

جيد	التشغيل والقيادة
جيد	نقل الحركة
جيد	الرفع الذاتي
جيد	نظام الكبح
جيد	اللوب المفصلي
جيدو فضاوة بسيطة في ثلات دبابيس	دبابيس السطل
جيد	مساعد التوجيه

## العدة

العرض 3000, الارتفاع 1450 العمق 1200 مم	السطل
جيد, لحام بسيط	حالة السطل
جيد	حافة السطل - حالة الأسنان
جيد	حالة الجوانب
جيد	القارنة

## العجلات

-	الأمامي الأيمن
triangle 23.5R25	النوع - القياس - المنشأ
50%	العمر الافتراضي
جيد	ملاحظات الحالة
جيد, صامولة مفقودة	حوار المعدن - الصواميل
-	الأمامي الأيسر
triangle 23.5R25	النوع - القياس - المنشأ
70%	العمر الافتراضي
جيد	ملاحظات الحالة
جيد	حوار المعدن - الصواميل
-	الخلفي الأيمن
triangle 23.5R25	النوع - القياس - المنشأ
40%	العمر الافتراضي
جيد, قطع بسيط	ملاحظات الحالة
جيد	حوار المعدن - الصواميل
-	الخلفي الأيسر



# المعدات و الاليات | تقويم المزادات

triangle 23.5R25

60%

جيد, قطع بسيط

جيد

النوع - القياس - المنشأ

العمر الافتراضي

ملاحظات الحالة

حوار المعدن - الصواميل

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصرياً.

