

# المعدات و الآليات | تقويم المزادات

## تقرير الفحص - AL 262 اليغا 2018

ساعات: ٢٠٠٠ | الموقع: Achill Sound, Ireland, ألبانيا | رقم التعريف: ٣٧٣٧٣٧

### المميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	آلـة التكسير الأرضية
لا يوجد	صمـام التـحكـم في آلـة التـكسـير
نعم	نـظام تـكـيـيف الـهوـاء
لا يوجد	مسـارـات الصـفـط الأـرـضـي المـنـخـفـض
لا يوجد	دـلـيل المـشـغـل
لا يوجد	ملـصـق الـامـتـال لـلـانـبـعـاثـات
لا يوجد	نـظـام التـحكـم في الـدـرـجـة
لا يوجد	دـلـيل أـجـزـاء المـعـدـات
لا يوجد	نـظـام كـاتـون

### المقصورة

جيد	المـقـعـد - مـسانـد الـذـرـاع
جيد	الـتـحكـم - عـصـي التـحكـم
جيد	الـعـدـادـات - اـضـواء تحـذـيرـيـة
لا يـبرـد	مـكـيـف الـهوـاء
جيد	هيـكل المـقـصـورـة
جيد	الأـبـواب - الأـغـطـيـة
جيد	حـالـة النـوـافـذ
جيد	الـمـرـاشـات - الـمـاسـحـات
جيد	سـجـادـة أـرـضـيـة

### المحرك

الكتروني	نـظـام الحـقـن
CAT C9	طـراـزـ المـحـرك
جيد	الـمـمـانـعـات - التـسـرـيبـات
جيد	حـالـة الـزـيـت
جيد	الـعـادـم - كـاتـمـ الصـوت
طـبـيعـي	الـدـخـان



# المعدات و الاليات | تقويم المزادات

جيد، بحاجة تنظيف صدأ  
طبيعي  
جيد  
جيد، مياه عادمة

نظام التبريد  
النفخ الداخلي  
الفلاتر - السيور  
سائل التبريد

الفحص البصري الخارجي	
جيد	الأبواب - الأغطية - الراديت
جيد	السلالم - المساعدات
جيد	الطلاء
جيد	مفاصل الشفرة
جيد	صفائح تغطية الجزء السفلي
جيد	محرك العزم النهائي
جيد	خزان الوقود - السقف - غطاء المحرك
جيد	الأضواء - البطاريات
جيد	عمود رفع محوري
كسر بسيط في الذراع اليمين	اذرع دفع الشفرة
لا يوجد	مفاصل ووصلات الميلان

## نظام الهيدروليكي

جيد	تسربات
جيد	اسطوانة الرفع الشفرة
لا يوجد	اسطوانة رفع المحراث
جيد	رفع واملة الشفرة
لا يوجد	اسطوانة تعديل الزاوية
لا يوجد	اسطوانة زاوية المحراث

## الاختبار الوظيفي والتشغيل

جيد	دبابيس إطار الدفع
جيد	دبابيس الشفرة
لا يوجد	دبابيس المحراث
جيد	حالة شداد الجنزير
جيد	الرفع الذاتي
جيد	التوجيه
جيد	اختبار رفع واملة الشفرة



# المعدات و الاليات | تقويم المزادات

جيد	دبابيس محوريه للهيكل السفلي
جيد	النظام الكهربائي
جيد	ناقل الحركة
جيد	نظام المكابح
جيد	محول عزم الدوران

## الشفرة

جيد	قاعدة الشفرة
جيد	فاصلة الأحجار
جيد	حالة الشفرة من الامام
جيد	حالة الشفرة من الخلف

## الجزء السفلي

### الجزء الأيمن للجزء السفلي

-	-
80%	البوشات
80%	الجذير
80%	العجلة الأمامية
80%	العجلة الخلفية
80%	بكرات العربة
80%	وصلات الجذير
80%	حالة المسنن
80%	حالة البكرات العلوية
80%	حالة البرميل
80%	قياس المسار
-	الجزء الأيسر للجزء السفلي

80%	البوشات
80%	الجذير
80%	العجلة الأمامية
80%	العجلة الخلفية
80%	بكرات العربة
80%	وصلات الجذير
80%	حالة المسنن
80%	حالة البكرات العلوية
70%	حالة البرميل



# المعدات و الآليات | تقويم المزادات

W560, L 240, Grouser height 58 mm

بعاد الجنزير

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصرياً.



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م  
دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة  
هاتف: +97148861125  
[www.PlantAndEquipment.com](http://www.PlantAndEquipment.com)